



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่  
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปี ๒๕๕๙

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่ ส่งตัวอย่างน้ำประปาภายในหมู่บ้านเพื่อทำการ  
วิเคราะห์หาค่าของน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น

บัดนี้ ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำตัวอย่าง ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วผลการรับรองปรากฏตามเอกสารที่แนบ  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประเสริฐ เรืองแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่

## หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์



ชื่อลูกค้า

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจักษ์

ที่อยู่

9809 ม. 1 ต. นาทวี-ประกอบ ต.ท่าประจักษ์ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160

ชนิดตัวอย่าง

น้ำ

วันที่รายงานผลการวิเคราะห์

19 กันยายน 2559

ผลการวิเคราะห์

| SAMPLE DETAIL |               |   |      | LAB. NO. |      | mg/L        |  |
|---------------|---------------|---|------|----------|------|-------------|--|
| หมู่ที่       | บ้าน          | สถานที่ตั้งประปา                                |      | Hardness | Fe   | Total Solid |  |
| 1             | ท่าประจักษ์   | น้ำกักตองบ้านท่าประจักษ์                        | 7.37 | 43       | 0.97 | 110         |  |
| 1             | ท่าประจักษ์   | หน้ามัสยิดทุ่งคอก                               | 5.16 | 4        | 0.04 | 30          |  |
| 1             | ท่าประจักษ์   | หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าประจักษ์      | 6.61 | 7        | 0.06 | 70          |  |
| 1             | ท่าประจักษ์   | บริเวณบ้านตึกหลังวัด                            | 6.26 | 15       | 7.44 | 210         |  |
| 2             | ตั้งหมู่เหนือ | บริเวณหลังบ้านนางบุญพา ตุลาคมศิษย์              | 5.87 | 4        | 0.05 | 40          |  |
| 2             | ตั้งหมู่เหนือ | ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ท่าประจักษ์         | 5.46 | 13       | 0.05 | 10          |  |
| 3             | ตั้งหมู่ใต้   | ทางเข้าบ้านพรุหัวหลังบ้านนายประพันธ์ อ้นทรรัตน์ | 5.84 | 9        | 0.06 | 30          |  |
| 5             | ปลัดผสม       | บริเวณหน้าบตาขยบ้านปลัดผสม                      | 5.91 | 17       | 0.06 | 20          |  |

| SAMPLE DETAIL |            | LAB.NO.                                  | pH   | mg/L as CaCO <sub>3</sub> | mg/L  |             |
|---------------|------------|--|------|---------------------------|-------|-------------|
| หมู่ที่       | บ้าน       | สถานที่ตั้งประปา                         |      | Hardness                  | Fe    | Total Solid |
| 7             | บ้าน       | บริเวณหน้าบ้านนาขาลด ไบหา                | 5.41 | 4                         | 0.04  | 30          |
| 8             | ทุ่งข่า    | บริเวณซอยต้นโพธิ์ หน้าโรงเรียนวัดทุ่งข่า | 4.71 | 4                         | 0.05  | 70          |
| 8             | ทุ่งข่า    | บริเวณบ้านก้าน                           | 5.94 | 19                        | 0.04  | 80          |
| 9             | พอบิดเหนือ | บริเวณข้างโรงเรียนบ้านพอบิดเหนือ         | 5.95 | 13                        | 0.06  | 80          |
| ANALYST       |            |  |      | สารสี                     | อรรถา | สุกตผล      |

สถานที่วิเคราะห์

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร.0-7421-1751, 0-7428-6061-62

หมายเหตุ

หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์เท่านั้น และห้ามทำซ้ำแก่เฉพาะบางส่วนของหนังสือฉบับนี้

ลงชื่อ.....  
 (นางศุภอรภัทรสุด พิรพันธุ์ กฤษณะ)  
 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง

